

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

70-502 Szczecin
 Wały Chrobrego 4
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOS w Koszalinie
 75-553 Koszalin
 Zgoda 23
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 103/2017

Sygnatura protokołu	DL.7024.1.41.1.2017.AWI	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	MWiK Sp. z o.o. Kołobrzeg - oczyszczalnia ścieków Kołobrzeg (Korzyścienko), ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacja do oczyszczania ścieków Instalacje: 1 Oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności odpowiadającej liczbie 100 000 mieszkańców i więcej	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Paweł Hryciów, Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330263149	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	średni przedsiębiorca	
Rejestracja	0000169262	
Telefon/ fax,	94 3523292	94 3523292
Adres strony internetowej: email	www.bip.mwik.kolobrzeg.pl sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Paweł Hryciów Piotr Moździerz	Stanowisko Prezes Zarządu Spółki Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Piotr Moździerz Tomasz Urbański	Stanowisko DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI Kierownik Oczyszczalni

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 4

protokół kontroli nr DEL-KS 103/2017

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Kołobrzeg
Adres do korespondencji	Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski
Regon	330263149
Rejestracja	Nr KRS: 0000169262 – Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS
Telefon/ fax.	94 3523292 94 3523292

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	27-07-2017
Data zakończenia kontroli	11-08-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	14-03-2017
Okres objęty kontrolą	stan bieżący
Cel kontroli	8. Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. Sprawdzenie odprowadzania systemu odprowadzania wód deszczowych i drenażowych z oczyszczalni w Korzyścienku.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Andrzej Winnicki	Specjalista	upoważnienie nr 111/2017
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Marek Hubert – Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg		

1. Ustalenia kontroli

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie, pismem z dnia 26.07.2017 r została powiadomiona przez Szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg p. Marka Huberta o "istniejącym podejrzeniu odprowadzania zanieczyszczonych wód deszczowych odprowadzanych z terenu oczyszczalni ścieków w Korzyścienku zanieczyszczeniami pochodzącymi z instalacji oczyszczalni". W związku z powyższym przeprowadzona została kontrola interwencyjna na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 111/2017 z dnia 27.07.2017 r., a Spółka wcześniej nie została powiadomiona o kontroli.

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków, jest instalacją z podwyższonym usuwaniem związków biogenych wg technologii wielofazowego niskoobciążonego osadu czynnego z możliwością wsparcia procesu koagulantem PIX. Odbiornikiem ścieków z oczyszczalni jest Morze Bałtyckie poprzez kolektor znajdujący ujście w odległości 2200 m od linii brzegowej na głębokości około 14 m pod powierzchnią wody.

Podczas kontroli w dniu 27.07.2017 r. dokonano oględzin i poboru próbek wód z rowu, z miejsc wskazanych przez Szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg – 1) powyżej bramy wjazdowej na oczyszczalnię przy ul. Grzybowskiej (po przejściu pod szosą Kołobrzeg-Grzybowo oraz powyżej oczyszczalni w rejonie ul. Wspólnej (rejon skrzyżowania ul. Grzybowskiej i Wspólnej).

Ponadto w celu ustalenia ewentualnego miejsca przedostawania się ścieków z instalacji oczyszczalni do wód deszczowych przeprowadzono dodatkowo oględziny na terenie oczyszczalni. Podczas oględzin potwierdzono, co zostało udokumentowane przy wcześniejszych kontrolach, że wody opadowe, z terenu oczyszczalni podzielonego na dwie zlewnie, ujęte są w dwa odrębne systemy kanalizacji deszczowej włączonej do urządzeń oczyszczalni. Jeden z ciągów zbierający wody opadowe z części mechanicznej, w tym stacji odwadniania osadu, placu manewrowego, myjki, zlewni ścieków dowożonych i przepompowni włączony jest do ścieków surowych dopływających na oczyszczalnię. Wody opadowe z ciągu drugiego

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 4

protokół kontroli nr DEL-KS 103/2017

obejmującego odwodnienie wewnętrznej głównej drogi dojazdowej oczyszczalni ścieków skierowane są do komory rozdziału, skąd łącznie ze ściekami po reaktorach biologicznych dopływają na osadniki wtórne.

W trakcie powyższych czynności kontrolnych dokonano również oględzin odpływu, z którego odprowadzane są wody z drenażu odwadniającego urządzenia oczyszczalni - odwodnienie z obiektu „nowej biologii” – próbka nr 3. Wylot wód drenażowych zlokalizowany jest na granicy przy ogrodzeniu oczyszczalni z bagiennym, zalesionym terenem znajdujący się pomiędzy ogrodzeniem oczyszczalni a ul. Wspólną. Teren ten jest naturalną ostoją dzikiej zwierzyny. W miejscu tym ma siedlisko liczna populacja dzików, na co zwrócono uwagę przy poprzednich kontrolach.

Wyniki badań próbek o numerach 522, 523 i 524, pobranych w dniu 27.07.2017 r. zawarte w sprawozdaniu z badań Nr 249-PK/Ś/2017 w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187), wykazują niskie (dla wód powierzchniowych) wartości wskaźników azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i zawiesiny ogólnej i wskazują na wody dobrej jakości (II klasa), natomiast wyniki badań mikrobiologicznych zawarte w sprawozdaniu z badań nr 250/Ś/2017 w próbkach o nr 750, 751 i 752 wykazują również niską wartość wskaźnika NPL bakterii *Escherichia coli* (NPL/100 ml) w odniesieniu do wartości tego wskaźnika określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru, nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.).

Najwyższą wartość wskaźnika NPL bakterii *Escherichia coli* w 100 ml stwierdzono w próbce pobranej z rowu powyżej oczyszczalni w rejonie ulic Grzybowskiej i Wspólnej – 327 NPL/100 ml, natomiast najniższą z wylotu wód z drenażu odwadniającego urządzenia oczyszczalni, która wynosi 63 NPL/100 ml.

W trakcie powyższej kontroli nie stwierdzono odprowadzania zanieczyszczonych wód deszczowych odprowadzanych z terenu oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, zanieczyszczeniami pochodzącymi z instalacji oczyszczalni.

Z uwagi na interwencyjny charakter kontroli i trwającą równolegle kolejną w roku bieżącym odrębną kontrolę planową odstąpiono od przeprowadzania całościowej analizy w zakresie gospodarki odpadowej.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie Nr 111/2017
- 2 Sprawozdanie z badań Nr 250/Ś/2017
- 3 Sprawozdanie z badań Nr 249-PK/Ś/2017

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 4

protokół kontroli nr DEL-KS 103/2017

Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Spółki

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 44/2017

Miejsce i data podpisania protokołu: KOŁOBRZEG, 11-08-2017

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów

Andrzej Fijański
SPECJALISTA
Andrzej Fijański
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

"MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3, tel./fax 94 352 32 92
NIP 671-00-12-257 Numer KRS: 0000169262

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 61.928.000,00 zł

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 4

protokół kontroli nr DEL-KS 103/2017