

Kołobrzeg dnia 01.08.2018r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kołobrzegu  
ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg  
PS - N - HK - 4400 - 105/18



DL + NS

Miejskie Wodociągi  
i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Artyleryjska 3  
78-100 Kołobrzeg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościeninie:

- Rościenino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 21/07/2018/NLW i 12/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 19/07/2018/NLW i 10/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
- Stacja Pomp Trzynik po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu badań laboratoryjnych Nr 24/07/2018/NLW i 03/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr SB/64390/07/2018 z dnia 09.07.2018r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,
- Stacja Pomp Siemyśl po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/07/2018/NLW i 02/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
- Stacja Pomp Nieżyn po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 22/07/2018/NLW i 01/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
- Kołobrzeg ul. Jedności Narodowej 18 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 25/07/2018/NLW i 04/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r., Nr 185/07/2018/NLW i 210/07/2018/NLW z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 1946/18 z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ,
- Kołobrzeg ul. Wschodnia 3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 186/07/2018/NLW i 211/07/2018/NLW z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 1946/18 z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ,
- Kołobrzeg ul. Waryńskiego 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 183/07/2018/NLW i 208/07/2018/NLW z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 1945/18 z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ,

- Kołobrzeg ul. Łopuskiego 36-38 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 184/07/2018/NLW i 209/07/2018/NLW z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 1945/18 z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ,
  - Kołobrzeg ul. Słowackiego 6-8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 187/07/2018/NLW z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,
  - Kołobrzeg ul. Sikorskiego 3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 189/07/2018/NLW z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,
  - Kołobrzeg ul. Solna 1A po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 188/07/2018/NLW z dnia 20.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,
  - Bardy 3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 30/07/2018/NLW i 08/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,
  - Robuń 7 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 29/07/2018/NLW i 07/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,
  - Niemierze 21 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 28/07/2018/NLW i 06/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,
  - Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 44 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 27/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r., 128/07/2018/NLW z dnia 12.07.2018r. oraz 140/07/2018/NLW z dnia 17.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,
  - Stramniczka 14 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu badań laboratoryjnych Nr 35/07/2018/NLW i 16/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,
  - Stramniczka 16 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr SB/64393/07/2018 z dnia 09.07.2018r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,
- 2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:**
- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu badań laboratoryjnych Nr 32/07/2018/NLW i 14/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr SB/64395/07/2018 z dnia 09.07.2018r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,
- 3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:**
- Jazy 4 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 34/07/2018/NLW i 17/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,
- 4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:**
- Skrzydłowo 23/3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu badań laboratoryjnych Nr 33/07/2018/NLW i 15/07/2018/NLW z dnia 02.07.2018r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obrotu 1 w Bogucinie,
  - Skrzydłowo 22/5 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr SB/64391/07/2018 z dnia 09.07.2018r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

## Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościcinie,  
Bagiczu, Skoczowie oraz Rymaniu.

P.O. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kołobrzegu

*mgr inż. Lidia Komars*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Kołobrzeg (ePUAP)
3. Urząd Gminy Kołobrzeg (ePUAP)
4. Urząd Gminy Siemyśl (ePUAP)
5. Urząd Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
6. Urząd Gminy Dygowo (ePUAP)
7. Urząd Gminy Rymań (ePUAP)
8. a/a